

FRONT

2.25

▲ WARNING Risk of fire or electrical shock. Turn off circuit breaker power to outlet before installation.

▲ AVERTISSEMENT Risque d'incendie ou de choc électrique. Coupez le courant au niveau du disjoncteur avant l'installation.

▲ ADVERTENCIA Riesgo de incendio o descarga eléctrica. Antes de la instalación, corte la energía del disyuntor que va hacia el tomacorriente.

▲ WARNING: Cancer and reproductive harm
▲ ADVERTENCIA: Cáncer y este daño reproductivo
▲ AVERTISSEMENT: Cancer et troubles de l'appareil reproducteur
www.PSMwarnings.ca.gov

2.50

UL tested per UL/CSA

- Tested UL selon les normes UL/CSA
- Probado por UL conforme a UL/CSA

UL tested per UL/CSA

- Teste UL selon les normes UL/CSA
- Probado por UL conforme a UL/CSA

TORK[®] XD213C



EXTRA-DUTY
ULTRA ROBUSTE
SERVICIO EXTRA PESADO

3 IN 1
2.75" DEPTH / 70MM
PROFONDEUR / PROFUNDIDAD

SWITCH INTERRUPTOR **5 HOLES TROUS AGUJEROS**

1-1/4"	1-3/4"
1-3/8"	2-1/8"
1-9/16"	

DECORA & OUTLET
DÉCORÉ ET PRISE DE COURANT
DECORA Y ENCHUFE



IN-USE WEATHERPROOF COVER
COUVERCLE UTILITAIRE ÉTANCHE / UTILIZA CUBIERTA A PRUEBA DE CLIMA

UL LISTED ENCLOSURE E506112

SCAN / ANALYSE / ESCANEAR



Installation Instructions
Mode d'installation
Instrucciones de instalación

IN-USE WEATHERPROOF COVER
COUVERCLE UTILITAIRE ÉTANCHE / UTILIZA CUBIERTA A PRUEBA DE CLIMA

XD213C

PATENT PENDING
BREVETÉ PENDANT

2.50

©2022 NSI Industries, LLC. North Carolina, USA

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA

FOR TECHNICAL SUPPORT:
SOUTIEN TECHNIQUE:
PARA SOPORTE TÉCNICO:
888.500.4598



7 86261 98404 3

NSI Industries
800.321.5847
nsiindustries.com

2.50


BACK

2.25

Installation Instructions

Mode d'installation | Instrucciones de instalación

1




Remove cord knockout(s) with pliers to accommodate cord configuration.

Retirer les entrées défonçables à l'aide de pinces, en fonction de la configuration de montage désirée.

Quite los racores de cable con unas pinzas para ajustar conforme a la configuración de cable.


3



Back out (do not remove) receptacle screws or use screws provided to align base key holes and secure to junction box.

Dévisser (sans retirer complètement) les vis de la prise de courant ou utiliser les vis fournies pour aligner les trous du bas et les fixer à la boîte de jonction.

2



Snap in adapters to accommodate electrical device(s).

Installer les adaptateurs adéquats pour les dispositifs électriques.

Encaje los adaptadores para ajustar conforme al dispositivo o los dispositivos eléctricos.

The base should be installed on a smooth, flat surface. To ensure a weatherproof seal on surfaces such as brick or cedar siding, a 1/4" bead of non-hardening silicon caulk should be placed between the gasket and mounting surface.

La base doit être placée sur une surface lisse et plate. Pour obtenir une bonne étanchéité sur des surfaces telles que la brique ou les lambris de cèdre, un bourrelet d'un 1/4 po de mastic non durcissant au silicone doit être placé entre le joint et la surface de montage.

La base se debe situar en una superficie plana y nivelada. Para garantizar la selladura a prueba de intemperie sobre superficies como el ladrillo o los rodapiés de madera, es necesario colocar un cordón de 1/4" pulg de pasta de silicona no endurecedora entre la junta y la superficie de montaje.

2.50

NSI Industries, LLC
TORK WEATHERPROOF
XD213C
Packaging#: 75941(B)
4C/0
05/2024

2.50

CMR VALUES
PMS 541C
C=100 M=10 Y=100 K=22
PMS 377C
C=100 M=22 Y=100 K=64